

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年1月	SKG-FRR90T2	アルミウィング	FRR90-7030288
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
437,155km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,460 mm 幅: 2,220 mm 高: 2,410 mm 門高: 2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	/	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	△	ウォッシャー不良ホー ス切れ
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス エアサスコントローラ ー欠品
バウステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール 200L ヘコミ

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパナポケット欠品。エアサスコントローラー配線ごと欠品。アイドリングストップ付き。
エンジンキー1本。（スベアキー無し）キャブライン消し塗装あり。

記録簿 有（H24/4～R6/8）

タイヤ残量

単位: mm





	8	6	
	—	—	
8	10	10	8
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—

スペア		—	—
素材：アルミ 備考：スペアタイヤ無し。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFCKA-MJAAMH 「2KW7117」	平成24年
【備考】ラッシングレール2段。鳥居型引き出しフック5対。前立て穴あき。リヤバンパーヘコミ。 右観音扉ロックかたい、引っかかる。左観音扉ロック部割れ。リヤステップ欠品。看板跡あり。右煽り後方割れ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ