

| 車 両 情 報   |             |            |      |                          |                           |
|-----------|-------------|------------|------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                     |                           |
| 日野        | 令和 3年6月     | 2KG-FC2ABG | 冷凍パン | FC2AB-125929             |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                    |                           |
| 394,699km | 240PS/177KW | M/T 6速     | エア-  | 長:6,340 mm<br>高:2,230 mm | 幅:2,280 mm<br>門高:2,150 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |     | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |              |
|-------|----|-----|----------|----|-----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態  | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |     | エアコン     | ◎  |     | シート    | ○  | 擦れ、汚れ<br>コケ穴 |
| オイル混入 | ◎  |     | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | LED          |
| オイル漏れ | ◎  |     | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |     | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |     | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |     | 坂道発進装置   | ◎  |     |        |    |              |
| 排気    | ◎  |     | 異常ランプ    | ◎  |     |        |    |              |
| マフラー  | ◎  |     | オーディオ    | ◎  |     |        |    |              |
| ターボ   | ◎  |     | バックカメラ   | ◎  | カラー |        |    |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |     | 電格ミラー    | ◎  |     |        |    |              |
| ミッション |    |     | 走行関係     |    |     |        |    |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態  | 点検項目     | 結果 | 状態  |        |    |              |
| ギア鳴き  | ◎  |     | ETC      | /  |     | リーフサス  | ◎  |              |
| ギア抜け  | ◎  |     | タコグラフ    | /  |     | エアサス   | ○  | リヤエアサス、ひび    |
| クラッチ  | ◎  |     |          |    |     | パワステ   | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |     |          |    |     | ハンドル   | ○  | 擦れ           |
| オイル漏れ | ◎  |     |          |    |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
| リッターダ | /  |     |          |    |     |        |    |              |
| 上物仕様  |    |     | デフ       |    |     |        |    |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態  | 点検項目     | 結果 | 状態  |        |    |              |
| 床材質   | /  | アルミ | 異音       | ◎  |     |        |    |              |
|       |    |     | オイル漏れ    | ◎  |     |        |    |              |
|       |    |     | デフロック    | /  |     |        |    |              |

特記事項 キャブ内汚れ・キズ、インパネポケット欠品  
エンジンキー2本

記錄簿 有 (R6/6)

タイヤ残量

単位：mm

9

9

—

—

9

9

7

7

—

—

—

—

スペア

1

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スペア

225/80R17.5





—

素材：スチール

備考：リヤ再生タイヤ・ひび有

| 上物仕様                                                                                                              |         |                              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| 上物名                                                                                                               | メーカー    | 型式「製造番号」                     | 年式      |
| 冷凍パン                                                                                                              | 矢野特殊自動車 | MA210061                     | 令和 3年4月 |
| <p>【備考】断熱 リヤ75mm、サイド75mm。ラッシングレール2段。左右リヤ上部LED庫内灯。水抜き穴前後2対。両開きサイド扉（ロックバーバンド1ヶ欠品、位置ずれる）。 ボディーキー欠品。水切り曲り、リベット外れ。</p> |         |                              |         |
| 冷凍機／直結（スタンバイ付）                                                                                                    | 菱重      | TDJS50A-L2                   | 令和 3年   |
| <p>【備考】－30℃設定 ＋2.8℃ → －16.9℃ 確認（1hで）。稼働時間3733h</p>                                                                |         |                              |         |
| 格納ゲート                                                                                                             | 新明和工業   | RAK10-6485D<br>「S2103001263」 | 令和 3年   |
| <p>【備考】PG寸法 全長1,550mm、全幅2,280mm、有効長1,285mm、有効幅2,215mm。最大荷重1,000kg。ラジコン付。格納時ロックはまらない（ずれる）。シリンダー右オイル滲み。</p>         |         |                              |         |

| 外装状態     |        |         |             |
|----------|--------|---------|-------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石          |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア 不可) |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|