

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
東急	平成12年6月		平ボディ	玉 [44] 0222玉	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
			エア-	長: 9,660 mm 高:	幅: 2,990 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	状態
エアコン	／	
スタータ	／	
オルタネーター	／	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材、鉄板

点検項目	キャビン 結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	○	エア漏れ
バウステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

点検項目	デフ結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項 エアサスマグネットスイッチ部エア漏れ。
記録簿 無()

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

—	—	—	—
14	14	14	14
13	13	13	13
スベア		—	—





タイヤサイズ			
—	—	—	—
<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>
<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>
—	—	—	—
スペア	—	—	—
素材：スチール 備考：スペアー無し			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セミトレーラー	東邦車輛	TD181-1 「G001」	平成12年6月

【備考】低床寸法：長さ6940×幅2990・床面地上高約440mm。高床寸法：長さ2720×幅2990・床面地上高役1110mm。
ツイストロック3対。センター丸カンフック5ヶ。スタンション穴7対。連結ピン上部エアサス付。床板腐食穴有。

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
その他（ボデーコーション有）	確認済	小	



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ