

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年11月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7119542
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
591.608km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,330 mm 幅: 2,270 mm 高: 1,950 mm 門高: 1,870 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	プロバイホースしみ、 エアドライヤー汚れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	○	下降り時キー音（小）	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	○	上昇時作動少し遅い。			
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左サイドミラーキャッ プ欠損、左サイドアン ダーミラー欠損
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
ミッション			タコグラフ	◎	デジタル			
点検項目	結果	状態	上物仕様			走行関係		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	/	アルミ キーストン	リーフサス	◎	
クラッチ	◎					エアサス	◎	
異音	◎					パワステ	◎	
オイル漏れ	◎					ハンドル	○	擦れ
リッターダ	/					燃料タンク	◎	スチール 150L
デフ						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	



特記事項 ドアロック付きリモコンエンジンキー1本、燃料タンクキー2本、ボデーキー2本（固着）、左後方サイドバンパー曲り。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	6	6	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	4	—			225/80R17.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	アルナ矢野	「MH170602」	平成29年9月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、左サイドドア、水抜き穴4ヶ(2箇所ゴム欠損)、ステンレス工具箱、当てゴム左右破損、観音扉左内枠曲り・割れ箇所有。			
冷凍機／直結	デンソー	CG215W	平成29年10月
【備考】-32℃設定（約1H後、7.0℃→-11.0℃）			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S80807913」	平成29年9月
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2240mm、キャストストッパー迄1400mm、有効幅2150mm			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------