

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年06月	TSG-NLR85PAN	冷凍バン	NLR85-7025023
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
199,597km	150PS／110KW	A/T スムーサー 6速	バキューム	長：3,270 mm 幅：1,660 mm 高：1,760 mm 門高：1,750 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

△:要修理 / :装備無し

あくまでも当社判断基準によるものです

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り

エンジンキー2本（内、キーレスリモコン付1本） ボディキー1本

記録簿 有 (H30/6~R7/6)

タイヤ残量





タイヤサイズ

单位:mm

				205/75R16	205/75R16
6	6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
4	4	4	4	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—
<hr/>				<hr/>	
スペア	7	—	—	スペア	205/75R16
<hr/>				<hr/>	
素材: スチール 備考:					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H161561」	平成28年06月
【備考】断熱：サイド75mm／リヤ75mm スライド式サイド扉 エアリブ スノコパネル敷 着脱式間仕切りパネル サーキュレーター LED庫内灯2個 90度ストッパー1対水抜き穴4ヶ所			
直結/スタンバイ	東プレ	1.XV22LSC-P 「H161561」	平成28年06月
【備考】マイナス30°C設定 外気温21°C時、1時間で21.5→マイナス10.5°C確認 積算運転時間10893時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボディ内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------