

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成28年11月	TKG-XZU605	平ボディ	XZU605-0015271
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
100,210km	136PS／100KW	A/T 6速	エアー	長：3,110 mm 幅：1,600 mm 高：360 mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	○		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 30L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	エンジンキー1本、バッテリーサイズ105D31L×2ケ。
記録簿	有（H30/10～R6/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm				185/85R16	185/85R16		
	6	6		—	—		
	—	—		—	—	—	—
5	5	5	5	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア	7	6		スペア	185/85R16	—	
素材 : スチール				備考 : リアタイヤ185/65/15 4本。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】木完、ロープフック6対、リア2ケ、前立て加工済み。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	