

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年07月	TRG-NLR85AN	冷凍バン	NLR85-7029648
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(セミロング)
138,806km	150PS/110KW	A/T 6速	バキューム	長: 3,270 mm 幅: 1,660 mm 高: 1,765 mm 門高: 1,740 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン 電装関係 キャビン

点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 参み	オルタネーター	○		ウインカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	／				
排気	○		異常ランプ	○				
マフラー	○		オーディオ	○				
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	リーフサス	○	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	○	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	○	スチール 75L

点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○		床材質	／	FRP	異音	○	
ギア抜け	○					オイル漏れ	○	
クラッチ	／					デブロック	／	
異音	○							
オイル漏れ	○							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項 キャブ・ボディ看板消し塗装 キャブ内傷・汚れ・左右灰皿割れ有り

キーレスリモコン付メインキー1本 スペアキー1本 ボディキー1本

バッテリーサイズ(個数) : 85D26L (2個)

記録簿 有 (H30/7~R5/12、R7/1、R7/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
5	5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
7	7	7	7	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	7	—	—	スペア	195/75R15	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】左サイドドア 断熱: サイド75mm／リヤ75mm エアリブ 送風機 水抜き穴4ヶ所 LED庫内灯2個 90度ストッパー1対 脱着式間仕切り扉 スノコ敷			
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H170720」	平成29年07月
【備考】マックス0°C設定 外気15°C時、13.0→マックス18.5°C クラッチ作動時間: エンジンコンブ7102時間／スタンバイコンブ12時間 スタンバイケーブル無し			
直結/スタンバイ	東プレ	1.XV22LSC-P 「H170720」	平成29年07月
【備考】			

外装状態			
キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

