

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年11月	TPG-FEA20	平ボディ	FEA20-570449
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(セミロング)
91,307km	130PS/96KW	M/T 5速	バキューム	長: 3,500 mm 幅: 1,790 mm 高: 380 mm 門高: mm




◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	○		エアコン	○		シート	○	擦れ			
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	ハロゲン			
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウインカー	○				
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○				
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○				
燃料漏れ	○		坂道発進装置	/		走行関係					
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態			
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○				
ターボ	○		バックカメラ	/		エアサス	/				
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○				
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 100L			
ギア鳴き	○		上物仕様			外装状態					
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石		
クラッチ	○		床材質	/	木材	有	確認済	無	無		
異音	○		デフ			外装			外装		
オイル漏れ	○		点検項目	結果	状態	キズ	サビ	キズ	キズ	キズ	キズ
リターダ	/		異音	○		キズ			キズ		
PTO	/		オイル漏れ	○		キズ			キズ		
特記事項			デフロック	/		キズ			キズ		

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位: mm	
5 5	195/85R15 195/85R15
— —	— —
3 7 4 3	195/85R15 195/85R15 195/85R15 195/85R15
— — — —	— — — —
スペア 1 —	スペア 195/85R15 —
素材: スチール	備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	5AC1 984 「0203」	平成30年
【備考】ロープフック左右8対前2後ろ3ヶ、ロープ穴4対、床面破損箇所有り、鳥居右側曲がり、荷台キズ汚れ有り			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】 【ボデー内】

外装キズ 外装キズ 外装キズ 外装キズ 外装キズ 外装キズ 外装キズ 外装キズ 庫内キズ 庫内ヘコみ 庫内穴あき 床汚れ