

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和6年05月	2PG-CYL77DA	冷凍ウィング	CYL77D-7001484
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
88,549km	380PS／279KW	A/T 12速	エアー	長：9,420 mm 幅：2,300 mm 高：2,280 mm 門高：2,160 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	LED
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	熱線付き
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	/	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	○	総輪エアサス
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	○	2.0	ハンドル	○	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	○		燃料タンク	○	アルミ 400L 400L
上物仕様								
点検項目			点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ			床材質	/	アルミ、キーストン	点検項目	結果	状態
異音			デフ			異音	○	
オイル漏れ			デフ			オイル漏れ	○	
リターダ			デフ			デフロック	/	
PTO			デフ					

特記事項 スマートキー3本、ドアキー4本、ボデーキー2本、アドブルータンクキー2本、燃料タンクキー前後各2本、オートクルーズ、バッテリーサイズ130F51×2

記録簿 有 (R7/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
				295/80R22.5		295/80R22.5	
				—	—	—	—
10	11	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
7	8	7	7	—	—	—	—
10	10	10	9	—	—	—	—
スペア				スペア		—	295/80R22.5
素材:アルミ 備考:リヤタイヤサイズ285/85R22.5							

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA3800-2 「B240217」	令和6年04月
【備考】 ラッシングレール2段、ジョロダーレール4列（埋材付き）、水抜き穴3箇所、エアラインレール2列、LED庫内灯2列、断熱厚みリヤ50 mm・サイド50 mm、結露防止シート、パレティナガイド、サブエンジン用バッテリー130F51×1			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100SC-CNC 「483700130BL」	令和6年
【備考】 -35°C設定、稼働時間824h、外気温14°C時 1h (15.0°C→17.2°C) 確認			
【備考】			



【外装】

【ボディー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------