

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年12月	2KG-XZU712M	アルミウイング	XZU712-0015747
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
86,493km	150PS / 110kW	M/T 6速	バキューム	長: 4,415 mm 幅: 2,090 mm 高: 2,260 mm 門高: 2,175 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	○		エアコン	○		シート	○		
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	LED	
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○		
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○		
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○		
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係			
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態	
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○		
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	/		
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○		
ミッション			ETC	○	2.0	ハンドル	○		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 100L	
ギア鳴き	○		上物仕様			外装状態			
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	キャブコーチョン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
クラッチ	○		床材質	/	木材	有	確認済	無	点傷有
異音	○		デフ			外装キズ			外装へこみ 穴あき
オイル漏れ	○		点検項目	結果	状態	外装キズ	外装へこみ		外装へこみ
リターダ	/		異音	○		外装キズ	外装へこみ		外装キズ
PTO	/		オイル漏れ	○		外装へこみ	外装キズ		外装キズ
【外装】									曲がり

特記事項 後部反射板欠品 キャブ内傷・汚れ有り
メインキー1本 スペアキー1本 ボディキー1本
バッテリーサイズ(個数) : 80D26L (2個)

記録簿 無()

タイヤ残量			タイヤサイズ			
単位: mm			205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
2	7		—	—	—	—
—	—		205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
2	2	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
スペア	0	—	スペア	205/85R16	—	—
素材: スチール 備考:						

上物仕様										
上物名	メーカー	型式「製造番号」			年式					
アルミウイング	トランテックス	「W030K47」			令和5年					
【備考】 煙り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 引出しフック4対 LED庫内灯3個 ウイング内張り ベニア割れ・穴空き										
【備考】										
外装状態										
キャブコーチョン	フレーム番号	フレームのさび	飛石							
有	確認済	無	点傷有							
【外装】		外装キズ 外装へこみ		外装へこみ 穴あき		外装へこみ		外装キズ		
【ボデー内】		外装キズ 庫内穴あき		外装キズ 外装キズ		外装キズ		外装キズ 外装キズ		
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ