

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年01月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-131950
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
94,462km	240PS／177KW	M/T 6速	エアー	長：6,270 mm 幅：2,400 mm 高：2,420 mm 門高：2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ╲: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン 電装関係

※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			ドライブ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	LED
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	左カバー擦れ
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	○	リヤエアサス
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	○	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 200L
上物仕様								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	○		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
ギア抜け	○					異音	○	
クラッチ	○	R7.4.7 24306kmクラッチOH(記録簿有り)				オイル漏れ	○	
異音	○					デフロック	/	
オイル漏れ	○							
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項 エンジンキー3本(メイン2スペア1)、ボデーキー2本、左前車高灯LEDセグメント切れ、Fガラス点傷多数

バッテリーサイズ:80D26Lx2



記録簿 有 (R6/5~R7/5)

タイヤ残量

単位: mm				225/80R17.5	225/80R17.5
8	7	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
9	10	11	10	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	225/80R17.5
14	—	—	—	—	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W096J36」	令和5年
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3列、引き出しフック5対、庫内キズ汚れ有り、右側工具箱、左アオリヒンジ付近曲がり有り(開閉支障無し)			
格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2211006230」	令和4年11月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、前半2440mm、有効幅2310mm、キャスター停止位置迄1400mm、庫内リモコン、ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ