

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和4年07月	2PG-CYJ77C	冷凍バン	CYJ77C-7021481
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
470,520km	380PS／279KW	セミA/T 12速	エアー	長：9,430 mm 幅：2,300 mm 高：2,250 mm 門高：2,310 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ✕: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	LED
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	熱線付き
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良	リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	○	リヤエアサス
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	○	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	○	アナログ	燃料タンク	○	スチール 300L 300L
上物仕様								
ギア鳴き	○		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	○		床材質	/	ステンレス	点検項目	結果	状態
クラッチ	○					異音	○	
異音	○					オイル漏れ	○	
オイル漏れ	○					デフロック	○	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー2本、エンジンキー1本(メイン2スペア1)、ボデーキー3本、Fガラス点傷多数及びリペア跡有り、オートクルーズ

バッテリーサイズ:130F51x2

記録簿	有 (R4/10~R7/10)		
タイヤ残量		タイヤサイズ	
<u>単位: mm</u>		245/70R19.5	245/70R19.5
10	11	245/70R19.5	245/70R19.5
11	10	245/70R19.5	245/70R19.5
8	9	245/70R19.5	245/70R19.5
6	9	245/70R19.5	245/70R19.5
6	10	245/70R19.5	245/70R19.5
6	7	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		スペア	245/70R19.5
7	—	—	—
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	EMG0 「E7E4218」	令和4年





【備考】ラッピングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、断熱厚みリヤ75mmサイド50mm、R観音90度ストッパー、庫内灯4ヶ、水抜き穴前後4ヶ所、ジョロダーレール4列(埋め材付き荷台下ローラー入れにあり取れない)、間仕切り付き、庫内キズ汚れ有り、左側樹脂工具箱

サブエンジン/スタンバイ/ 2エバ	サーモキング	UT-1200SR 「GLW1344365」	令和4年04月
----------------------	--------	---------------------------	---------

【備考】2エバ2室仕様、-29°C設定、外気温11°C時 1h (8.9°C→-9.2°C) 確認、稼働時間:1066時間、サブエンジン/ツテリーサイズ:130E51

著者)

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボディー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------