

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和3年12月	2PG-CG5CA	アルミウイング	JNCMB02G7NU066531
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
688,866km	390PS／287KW	M/T 7速	エア－	長：9,620 mm 幅：2,400 mm 高：2,640 mm 門高：2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター付き、左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	作動しない			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	／							

特記事項	エンジンキー2本(メイン2)、ドアロックリモコン1ヶ、燃料タンクキー 4本、ボデーキー2本、オートクルーズ、左右ドア灰皿 損傷有り、Fガラス点傷多数及びリペア跡有り、サイドマーカー欠損破損箇所有り バッテリーサイズ:160F51x2
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				245/70R19.5	245/70R19.5		
	5	5		245/70R19.5	245/70R19.5		
	4	4		245/70R19.5	245/70R19.5		
3	4	5	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	5	5	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				2	ー		
素材：スチール				備考：2軸目左右 4軸目右内側及びスペア再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「21W-09300」	令和3年
【備考】 ラッシングレール 2 段、LED庫内灯4ヶ、引き出しフック9対、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	