

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和2年12月	2RG-XZU712M	ドライバン	XZU712-0009552
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
37,126km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,600 mm 幅：2,050 mm 高：2,200 mm 門高：2,140 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ╲: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	ビニールカバー付き、カバー一部欠損
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	LED
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウインカー	○	
水混入	○		P/W（運転席）	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W（助手席）	○		ミラー	○	左カバー擦れ
燃料漏れ	○		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	○	標準	ハンドル	○	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 100L
上物仕様								
			点検項目	結果	状態	デフ		
			床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
異音	○					異音	○	
オイル漏れ	○					オイル漏れ	○	
リターダ	/					デフロック	/	
PTO	/							

特記事項 エンジンキー1本(スペア1)、グローブボックス破損、キャブ塗装
バッテリーサイズ:85D26R×2

記録簿 有 (R7/12)





タイヤ残量		タイヤサイズ			
		単位: mm		225/70R16	225/70R16
6	6			—	—
—	—			—	—
5	5	6	6	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア	225/70R16
素材: スチール 備考:				—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	北村製作所	「T17-5443」	平成29年12月
【備考】年式違い、R跳ね上げ扉、ラッシングレール2段、パレティナガイド、LED庫内灯2ヶ、ベンチレーター2対、左側スライド式サイドドア、床板塗装、庫内キズ汚れ有り、看板跡有り、右側工具箱			
跳ね上げゲート	北村製作所	AL-10	平成29年

【備考】能力:1000kg、全長1500mm、全幅2070mm、有効幅1920mm、キャスタートップ一迄1260mm、庫内リモコン

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボディー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------