

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年08月	2PG-CYJ77C	冷凍バン	CYJ77C-7007076
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
630,717km	380PS/279KW	セミA/T 12速	エアー	長: 9,420 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,520 mm 門高: 2,460 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	○		エアコン	○		シート	○	へたり、擦れ、汚れ	
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	LED	
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○		
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○		
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○		
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係			
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態	
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○		
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	○	リヤエアサス	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○		
ミッション			ETC	○	2.0	ハンドル	○	擦れ	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	○	アナログ	燃料タンク	○	スチール 350L×2	
ギア鳴き	○		上物仕様			デフ			
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
クラッチ	○		床材質	/	ステンレス	異音	○		
異音	○		デフ			オイル漏れ	○		
オイル漏れ	○		点検項目	結果	状態	デフロック	○		
リターダ	/		点検項目	結果	状態	外装状態			
PTO	/		床材質	/	ステンレス	キャブコーニューション	フレーム番号	フレームのさび	飛石

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有。右ドア灰皿欠品。オートクルーズ付き。

アイドリングストップ付き。バッテリーサイズ130F51×2。

右側面マフラークーラー凹み割れ。

エンジンキー2本(メイン×1、スペア×1) (内、キーレス付1本)、ボデーキー2本。



記録簿 有 (R2/5~R7/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位:mm				245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	10			245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	5			245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	5	6	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	4	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア	245/70R19.5	—	
素材: スチール 備考:							

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	EMG0 「E7E3221」	令和1年

【備考】断熱材: サイド75mm、リヤ100mm。ラッピングレール2段。ジョロダーレール4列(埋め板付)。水抜き穴前後2対。庫内灯4ヶ(全不灯)。間仕切り付。リヤ左右カンノン扉下側塗装はがれ。

サブエンジン/スタンバイ/ 2エバ	菱重	TU100SAM-CNH 「987700050BL」	令和1年
【備考】(外気温+16°C) -35°C設定 +10.5°C → -10.2°C 1h 確認。2エバ。稼働時間4445 h。 リヤエバ内寸高さ2360mm。冷凍機用燃料タンク 200L付(燃料漏れあり)。			
【備考】			
外装状態			
キャブコーニューション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】 【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【外装】 【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----