

車両情報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
その他	平成16年06月	-TSB240	その他トレーラー	玉 [44] 4175玉			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
			エアー	長：	mm	幅：	mm
				高：	mm	門高：	mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		エアコン	/		シート	/	
オイル混入	/		スターター	/		ヘッドライト	/	
オイル漏れ	/		オルタネーター	/		ウィンカー	◎	
水混入	/		P/W (運転席)	/		ワイパー	/	
水漏れ	/		P/W (助手席)	/		ミラー	/	
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	/		異常ランプ	/		点検項目	結果	状態
マフラー	/		オーディオ	/		リーフサス	◎	
ターボ	/		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	/		電格ミラー	/		パワステ	/	
ミッション			ETC	/		ハンドル	/	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	/	
ギア鳴き	/		上物仕様			デフ		
ギア抜け	/		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/		異音	/	
異音	/					オイル漏れ	/	
オイル漏れ	/					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

### 特記事項 電動補助脚（動作未確認）





記録簿 無 ( )

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
粉粒体運搬車	新明和工業	「110325249」	平成16年

For more information, contact the Office of the Vice President for Research and the Office of the Vice President for Student Affairs.

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



## 【外装】

## 【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------