

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和7年01月	2DG-FW1AHC	アルミウイング	FW1AH-123743
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
63,122km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長: 9,620 mm 幅: 2,405 mm 高: 2,645 mm 門高: 2,565 mm







◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	○		エアコン	○		シート	○		
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	L E D	
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○		
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○		
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○		
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係			
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態	
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○		
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	○		
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○		
ミッション			ETC	○	2.0	ハンドル	○		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	○	アナログ、デジタル アナログ: 120W-2SN デジタル: TD II -90※動作未確認	燃料タンク	○	スチール 300L 200L	
ギア鳴き	○		上物仕様			デフ			
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
クラッチ	○		床材質	/	木材	異音	○		
異音	○		外物仕様			オイル漏れ	○		
オイル漏れ	○		点検項目	結果	状態	デフロック	○		
リターダ	○	永久磁石式	床材質	/	木材	外装状態			
PTO	/		キャブコーチョン			フレーム番号	フレームのさび		飛石

特記事項 オートクルーズ付
キャブ内傷・汚れ有り
メインキー1本 スペアキー1本 ボディキー1本
バッテリーサイズ(個数) : 130F51 (2個)
記録簿 無()

タイヤ残量		タイヤサイズ			
		単位:mm			
0	0	245/70R19.5	245/70R19.5		
0	1	245/70R19.5	245/70R19.5		
0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
0	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア	3	スペア	245/70R19.5	—	

素材: アルミ 備考:

上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」			年式				
アルミウイング	日本トレクス	「23W08311」			令和5年08月				
【備考】 煙り4方開 セイコーラック2対 回転式中柱 ラッシングレール2段 鳥居型引出しフック9対 L E D 庫内灯4個									
【備考】									
外装状態									
キャブコーチョン	フレーム番号	フレームのさび		飛石					
有	確認済	無		点傷有					
  									
  									
外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ 庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ									