

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和2年06月	2PG-CG5CA	アルミウイング	JNCMB02G8LU051386
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
747,343km	390PS/287KW	A/T エスコット 12速	エアー	長: 9,645 mm 幅: 2,405 mm 高: 2,630 mm 門高: 2,555 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	○		エアコン	○		シート	○		
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	LED	
オイル漏れ	○	ロッカーケース 参み	オルタネーター	○		ウィンカー	○		
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○		
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○		
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係			
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態	
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○		
ターボ	○		バックカメラ	○		エアサス	○		
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○		
ミッション			ETC	○ 2.0		ハンドル	○	擦れ	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	○ アナログ、デジタル アナログ: 120W-2SN デジタル: TD II -53※動作未確認		燃料タンク	○	スチール 300L 300L	
ギア鳴き	○		上物仕様			デフ			
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
クラッチ	/		床材質	/	木材	異音	○		
異音	○		デフ			オイル漏れ	○		
オイル漏れ	○		点検項目	結果	状態	デフロック	○		
リターダ	/		上物仕様			外装状態			
PTO	/		点検項目	結果	状態	キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石

特記事項 キャブ内傷・汚れ・灰皿割れ有り 看板剥離跡 ナンバー灯不灯
メインキー2本 キーレスリモコン1個 A d B l u e タンクキー1本 ボディキー1本
バッテリーサイズ(個数) : 155G51 (2個) ※バッテリー不良

記録簿 無()

タイヤ残量			タイヤサイズ					
単位: mm			245/70R19.5	245/70R19.5				
5	5		245/70R19.5	245/70R19.5				
5	5		245/70R19.5	245/70R19.5				
7	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5		
6	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5		
スペア			スペア					
12	—		245/70R19.5	—				




素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL (D-LWCKLG0S40982513) 「W9DS843」	令和2年

【備考】 煙り4方開 セイコーラック2対 回転式中柱 ラッシングレール2段 鳥居型引出しフック9対 LED庫内灯4個 90度ストッパー1対

【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】 【ボデー内】

外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 剥れ 庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ