

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年03月	2KG-FK62FZ	冷凍バン	FK62FZ-600038
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
382,999km	270PS／199KW	M/T 6速	エアー	長：6,810 mm 幅：2,310 mm 高：2,060 mm 門高：2,040 mm

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース しみ。	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	エアバックランプ点 灯。			
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				



ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	エンジンキー1本、スペアキー1本、ドアロックリモコン1ケ（不動）ボディキー6本、燃料タンクキー2本、バッテリーサイズ130F51×2ケ。
記録簿	有（R6/7～R7/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	7		265/70R19.5	265/70R19.5		
	—	—		—	—		
7	7	8	7	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	5	—		スペア	265/70R19.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F182102」	平成29年12月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4ケ、パレティナガイド、エアリブ、水抜き穴4ケ、90度ストッパー、左片開きサイドドア、右後スチール製工具箱、庫内傷、汚れ有り、断熱厚みリア70mm・サイド50mm。			
直結/2エバ	東プレ	XV72LOC-T 「F182102」	平成29年12月
【備考】-30℃設定、1hで13℃→-14℃確認済、アワーメーター2188時間。			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6485D 「S81104076」	平成29年12月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2350mm、有効幅2210mm、キャスターストッパー迄1390mm、庫内リモコン、ラジコン。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	