

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年12月	QKG-FV60VX	ダンプ	FV60VX-511761
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
522,941km	350PS/257KW	M/T 7速	エアー	長: 5,080 mm 幅: 2,200 mm 高: 490 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ∕: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		電装関係		キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	○		エアコン	○		
オイル混入	○		スター	○		
オイル漏れ	○ 後方滲み		オルタネーター	○		
水混入	○		P/W (運転席)	○		
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		
排気	○		異常ランプ	○		
マフラー	○ 廉食割れ		オーディオ	○		
ターボ	○		バックカメラ	○ カラー	ルームミラー併用	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		
ミッション		上物仕様		走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
ギア鳴き	○ 5速		リーフサス	○		
ギア抜け	○		エアサス	／		
クラッチ	○	床材質	ETC	○ 標準		
異音	○		タコグラフ	○ アナログ		
オイル漏れ	○		点検項目	結果	状態	
リターダ	／		デフ	点検項目	結果	状態
PTO	○		点検項目	結果	状態	

特記事項 \*R6/1月427.004km時クラッチオーバーホール済（記録簿有）。

キャブ内キズ・汚れ有り。フロントキャブアブソーバ漏れ、ストッパー割れ。フロント右キャブエアサス漏れ。

左ステップスカート割れ。バッテリーサイズ130F51。



エンジンキー1本（スペア無し）。

記録簿 有 (R3/12~R7/12)

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位:mm		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
4	6	—	—	—	—
—	—	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
0	0	2	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
0	1	0	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		スペア	11R22.5 16PR	—	—
素材: アルミ 備考:					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「15U060037Y」	平成27年
【備考】コボレーン電動式（サニーホース付）。作業灯2ヶ。前立て丸カンフック4ヶ。前立て鉄板2重張り。前後内砂切り付。テールゲート外側砂切脱着式。リヤバンパー収納式。大型反射板曲り、不良。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーナン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき