

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年03月	QDG-EXZ52AJ	トラクタ	EXZ52AJ-7001086
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
124,092km	520PS/382KW	M/T H/L 8速	エアー	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	シートカバー付き、カバー破れ
オイル混入	○		スター	○		ヘッドライト	○	H I D
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	ヒーター付き、メッキカバー付き
燃料漏れ	○		坂道発進装置	／				
排気	○		異常ランプ	○				
マフラー	○		オーディオ	○	ナビ付き、アンテナ折れ			
ターボ	○		ガラス	○	左側方画像(後部画像無し)			
冷却水吹返	○		バックカメラ	○	電格ミラー			
			ETC	／				
			タコグラフ	○	アナログ			

ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○		床材質	／	鉄板 縦板	異音	○	
ギア抜け	○					オイル漏れ	○	
クラッチ	○					デフロック	○	
異音	○							
オイル漏れ	○							
リターダ	○	永久磁石式						
PTO	／							

特記事項 エンジンキー2本(メイン1スペア1)、ドアロックリモコン1ケ(不動)、燃料タンクキー1本、アドブルーキー2本、エア漏れ、左
右Fピラー部品外し跡
バッテリーサイズ: 180F51x2

記録簿 有 (H29/3~R7/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
14	14	—	—	—	—	—	—
13	12	12	12	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
8	9	9	9	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				スペア	—	—	11R22.5 16PR
素材: アルミ 備考:							

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	CD-1600 「K10135」	平成27年10月
【備考】第五輪荷重: 16000kg、キャパシティ: 16000kg、作業灯1ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

