

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
その他	平成23年02月	-TL36H5C3S	重機運搬トレーラー	国 [01] 019845		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
			エア	長：8,140	mm	幅：2,430
				高：170	mm	門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	／		異常ランプ	／				
マフラー	／		オーディオ	／		点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	／		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	／	
			タコグラフ	／		ハンドル	／	
						燃料タンク	／	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／		床材質	／	木材、鉄板	異音	／	
ギア抜け	／					オイル漏れ	／	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	／							
オイル漏れ	／							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	サイドマーカー破損箇所有り
	床寸法；前から2490 mm、8140 mm、段差560 mm
記録簿	有（H28/3～R4/4、R7/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	9	13	14	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5
11	11	14	9	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5
14	13	4	4	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5
スペア				スペア	—	—	—
素材：スチール				備考：スペアタイヤ欠			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	東急車輛	TL36H5C3S 「TL36H5C3S-G012」	平成23年12月
【備考】ロープフック左右18対前1後ろ2ケ、スタンション穴44ケ、スタンションポール12本、スロープハンガー、左右バスケット、			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	