

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年12月	TKG-NKR85A	平ボディ	NKR85-7042773
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
87,083km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：3,030 mm 幅：1,600 mm 高：380 mm 門高： mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ╲: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

△:要修理 / :装備無し

※

くまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	ハロゲン
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウインカー	○	
水混入	○		P/W（運転席）	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W（助手席）	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○		エアサス	/	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	○	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 75L
上物仕様								
点検項目	結果	状態	床材質	/	鉄板 縞板	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○					異音	○	
ギア抜け	○					オイル漏れ	○	
クラッチ	○					デフロック	/	
異音	○							
オイル漏れ	○							
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り

キーレスリモコン付きメインキー1本 キーレスリモコン無しメインキー1本

バッテリーサイズ（個数）：75D23L（1個）

記録簿 有 (H30/12～R6/12)

タイヤ残量

单位·mm





单位：m

				205/70R16	205/70R16
6	6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
5	5	5	5	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—
スペア		3	—	スペア	205/70R16
素材: スチール 備考:				—	

素材:スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車	「1062281」	平成26年
【備考】 煙り2方開 ロープフック：サイド7対／リヤ2ヶ所 ロープ穴3対 煙り・前壁 内張りベニア歪み			
アーム式	新明和工業	RA10-11021 「S51005535A」	平成26年10月
【備考】 キャスター停止器 全長1,170mm (キャスター停止器迄995mm) × 全幅1,600mm (テーブル幅1,420mm) 最大昇降荷重1,000kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



外裝】

【ボディー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------