

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年12月	TKG-XZU650M	ボトルカー	XZU650-0006050
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
167,480km	150PS／110KW	A/T 6速	バキューム	長： mm 幅： mm 高： mm 門高： mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ╲: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ、エグレ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	ハロゲン
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	/				
排気	○		異常ランプ	○				
マフラー	○		オーディオ	○				
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー			
冷却水吹返	○		電格ミラー	○				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○					リーフサス	○	
ギア抜け	○					エアサス	/	
クラッチ	/		点検項目	結果	状態	パワステ	○	
異音	○		床材質	/	ステンレス	ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	○					燃料タンク	○	スチール100L
リターダ	/							
PTO	/					デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	○	
						オイル漏れ	○	
						デフロック	/	

キヤブ内キズ汚れ。アイドリングストップ付。右ドアストッパー欠品。ルーフ凹み。バッテリーサイズ105D31L。

エンジンキー4本(メイン2本)、ボディキー4本、金庫キー3本。

記録簿 有 (H28/11～R6/12)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
				205/85R16		205/85R16	
5	2	—	—	—	—	—	—
8	7	7	7	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア		205/85R16	—
9	—						

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ボトルカー	須河車体	「C09917」	平成26年11月

【備考】7室（14室）。金庫付。台車入れ付。庫内灯14ヶ（2ヶ不灯）。

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



## 【外装】

## 【ボディー内】

外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 剥れ 庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ