

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年12月	TPG-NJR85AD	ダンプ	NJR85-7052157
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
67,105km	150PS／110KW	A/T 6速	バキューム	長：3,050 mm 幅：1,590 mm 高：320 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ曲がり
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	△	左前レンズ割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有。リヤバンパー曲がり。キャブルーフ凹み。

バッテリーサイズ105D26R。

エンジンキー1本（メイン）。

記録簿 有（R1/12～R6/12）

タイヤ残量

単位 : mm			
9	3		
—	—		
9	9	9	9
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ

	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スベア		195/85R16	—
素材 : スチール 備考 :			

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-0110SY 「S61112420」	平成27年





【備考】 リヤゲートロックピン付。前立て凹み。床凹み。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】