

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
いすゞ	平成27年12月	TPG-NJR85AD	ダンプ	NJR85-7050516			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)			
77,910km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：3,050 mm	幅：1,590 mm		
				高：320 mm	門高： mm		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	△	右ミラーステー固定不良、風圧で動く。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 75L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。バッテリーサイズ75D23L。キャブルーフ凹み。 左ドア凹み。 エンジンキー1本（メイン）。
記録簿	有（H28/3～R7/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	7		195/85R16	195/85R16		
	—	—		—	—		
10	7	7	6	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	7	—		スベア	195/85R16	—	
素材：スチール				備考：左リヤ外タイヤのみスタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-0110SY 「S60907364」	平成27年
【備考】リヤゲートロックピン付き。前立て凹み。 床凹み。ボデー塗装有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ	