

日付: R8.01/26

## 車両チェックシート

管理番号:0138060

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和2年10月	2PG-CYJ77C	アルミウィング	CYJ77C-7014441
走行	馬力	シフト		ブレーキ
767,300km	380PS／279KW	セミA/T スムーサー 1 2 速		エア－
				長：9,660 mm 幅：2,400 mm 高：2,640 mm 門高：2,570mm

◎:良好      ○:通常走行問題なし      △:要修理      /:装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ヒーター、ワイパー付 き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス

ミッション								
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ、エグレ
ギア鳴き	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎		上物仕様			デフ		
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	
PTO	／							

特記事項	エンジンキー2本（キーレスリモコン付き1本）、ドアキー1本、ボデーキー2本（シリンダー固着）、燃料タンクキー前後2本ずつ、アドブルータンクキー2本、キャブ内ギズ・汚れ有り、オートクルーズ、サイドマーカー2箇所不灯（LED）
記録簿	有（R3/1～R7/10）

タイヤ残量

単位: mm

8

7

8

8

13

13

12

11

7

8

7

7

スペア

13

—

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

スペア

245/70R19.5

—

素材: スチール

備考: 3軸目 4本スタッドレス





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「20W-08141」	令和2年

【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ（1ヶ不灯）、引き出しフック9対

【備考】			

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ