

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和2年03月	2PG-FS74HZ	冷凍ウイング	FS74HZ-511967
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
719,429km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エアー	長: 9,390 mm 幅: 2,330 mm 高: 2,570 mm 門高: 2,370mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		電装関係			キャビン				
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	○		エアコン	△	風が出ない	シート	○	へたり、擦れ	
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	LED	
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○		
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○		
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	ヒーター及びワイパー付き、左右カバー擦れ	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○					
排気	○		異常ランプ	○					
マフラー	○		オーディオ	○	液晶不良				
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	リーフサス	○		
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		エアサス	○	リヤエアサス、エア漏れ、ひび	
			ETC	/		パワステ	○		
			タコグラフ	○	デジタル	ハンドル	○	擦れ	
						燃料タンク	○	スチール 300L 300L	
ミッション		上物仕様							
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態				
ギア鳴き	○		点検項目			デフ			
ギア抜け	○		床材質	/	アルミ キーストン	点検項目	結果	状態	
クラッチ	/					異音	○		
異音	○					オイル漏れ	○		
オイル漏れ	○					デフロック	○		
リターダ	/								
PTO	/								

特記事項 スマートキー2本、ドアキー2本、ボデーキー2本(シリンダー固着)
門枠下側凹み、観音シャフト固い、オートクルーズ、コンソール欠品穴、サイドマーカー不灯箇所及びセグメント切れ箇所有り、タイヤ灯不灯(通電OK)、前車高灯左右不灯右割れ
バッテリーサイズ:155G51x2

記録簿 有 (R2/6~R6/12)


タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位:mm		245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	2				
2	2	245/70R19.5	245/70R19.5		
2	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	9				
スペア		スペア	245/70R19.5	—	
素材: スチール		備考: スペア以外スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2940-2 「B200021」	令和2年01月
【備考】ラッシングレール3段、庫内灯6ヶ、エアリブ、ジョロダーレール4列、水抜き穴前後4箇所、エアラインレール、サーチュレーター4ヶ、断熱厚みリヤ30mm・サイド50mm、キーストン、ウイングスイッチ前後有り、フェリー フック前後4ヶ所、左側樹脂工具箱			
直結/スタンバイ	菱重	TDJS100DC 「946400238BL」	令和2年03月

【備考】コーションプレート無し(型番・年式保証書にて確認) -30°C設定、1時間運転8.4°C→-8.4°C確認(外気温10度)、積算運転時間:7218時間

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】 【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	外装へこみ	外装キズ	庫内キズ	庫内へこみ
外装へこみ	外装へこみ	外装キズ	外装キズ	庫内キズ	庫内へこみ
曲がり	曲がり	曲がり	曲がり	曲がり	曲がり

【外装】 【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----