

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年08月	TPG-XZU710M	平ボディ	XZU710-0026307
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
157,624km	150PS/110KW	A/T 6速	バキューム	長: 4,355 mm 幅: 2,075 mm 高: 375 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		シート	○	運転席シート前後スライド不良
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ヘッドライト	○	ハロゲン
水混入	○		P/W (運転席)	○		ウィンカー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ワイパー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		ミラー	○	
排気	○		異常ランプ	○		走行関係		
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	○ 標準		ハンドル	○	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 100L
ギア鳴き	○		上物仕様			デフ		
ギア抜け	○		床材質	/ 木材		点検項目	結果	状態
クラッチ	/		デフ			異音	○	
異音	○		点検項目			オイル漏れ	○	
オイル漏れ	○		点検項目			デフロック	/	
リターダ	/		点検項目			点検項目		
PTO	/		点検項目			点検項目		

特記事項 DPR強制再生完了できず キャブ内傷・汚れ有り

メインキー1本 スペアキー2本

バッテリーサイズ(個数) : 115D31L (2個)

記録簿 有 (H30/11~R4/1, R6/1, R7/1)

タイヤ残量			タイヤサイズ			
単位:mm			205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
5	5		—	—	—	—
—	—		205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
4	4	4	—	—	—	—
—	—	—	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
スペア	7	—	スペア	205/70R17.5	—	—

素材: スチール

備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車		平成30年
【備考】 煙り3方開 セイコーラック1対 ロープフック: サイド8対/リヤ4ヶ所 床フック3対			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有
			</td