

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和6年03月	2KG-FK62F	アルミ平	FK62F-615389
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
99,629km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長: 6,200 mm 幅: 2,350 mm 高: 700 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ∕: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	○		エアコン	○		シート	○		
オイル混入	○		スター	○		ヘッドライト	○	H I D	
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウインカー	○	切替右側ガバーナー亀裂、 傷。	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○		
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○		
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○					
排気	○		異常ランプ	○	オイルレベルランプ点 灯 (オイル交換時期)				
マフラー	○		オーディオ	○					
ターボ	○		バックカメラ	／					
冷却水吹返	○		電格ミラー	○					
			ETC	○	2.0				
			タコグラフ	／					
ミッション			走行関係			外装関係			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
ギア鳴き	○		リーフサス	○					
ギア抜け	○		エアサス	／					
クラッチ	○		パワステ	○					
異音	○		ハンドル	○					
オイル漏れ	○		燃料タンク	○	スチール 200L				
リターダ	／								
PTO	／								

特記事項 ドアロックリモコン1ヶ、エンジンキー2本、オートクルーズ。



記録簿 無 ( )

タイヤ残量		タイヤサイズ			
		単位: mm			
7	9	225/80R17.5	225/80R17.5	—	—
—	—	—	—	—	—
8	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—
スペア	13	スペア	225/80R17.5	—	—

素材: アルミ 備考: フロント2本ダンペリ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	5144 「307」	令和6年03月
【備考】アオリ3方開、リアアオリ高さ600mm、セイコーラック、ロープフック14対、リア3ヶ、床フック8対、			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
			飛石有(リペア可)



【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ