

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年02月	2RG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0035942
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
27,751km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,270    mm    幅：1,980    mm 高：1,960    mm    門高：1,950    mm

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	標準	エアサス	／	
			ETC	◎		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態				デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ 鋼板	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項 エンジンキー3本(メイン2スベア1)、ボデーキー4本、Fガラスリペア跡有り  
記録簿 有 (R5/5～R7/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6		6		205/70R17.5		205/70R17.5	
—		—		—		—	
205/70R17.5		205/70R17.5		205/70R17.5		205/70R17.5	
—		—		—		—	
スベア		7		スベア		205/70R17.5	
				素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東ブレ	「H221727」	令和5年01月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯 2ケ、水抜き穴 4ケ、90度ストッパー、左側片開き式サイドドア、断熱厚みリヤ 75mmサイド75mm、庫内キズ汚れ有り			
直結/スタンバイ	東ブレ	XV32LSC-P 「H221727」	令和5年01月
【備考】 −30℃設定、1時間運転8.5℃→-16.0℃確認(外気温11度)、スタンバイコード付き、エンジンコンプレッサー動作時間:397時間、スタンバイコンプレッサー動作時間:228時間			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6494N 「S2212008552」	令和5年01月
【備考】 最大昇降質量1,000kg、全長1,170mm、全幅1,950mm、キャスターストッパー迄1,010mm、有効幅1,810mm、庫内リモコン、ラジコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	