

日付: R8. 01/28

## 車両チェックシート

管理番号:0138067

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年01月	TRG-NJR85AN	冷凍バン	NJR85-7068574
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
210,938km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：3,020 mm 幅：1,620 mm 高：1,680 mm 門高：1,660 mm

◎:良好    ○:通常走行問題なし    △:要修理    /:装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャンプ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 濡れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 75L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ、キーストン	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	ドアロックリモコンキー1本、スペアキー3本、ボディキー1本、バッテリーサイズ85D26L×2ケ。右リアサイドマーカー破損。
記録簿	有 (R2/1～R6/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	3		3	195/75R15		195/75R15	
				—		—	
3	3	3	2	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア		195/75R15	—
2				—			
—				—			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	XV32LOC-P 「H182230」	平成30年09月
【備考】－30℃設定、2.5℃→1hで－20℃確認済み。アワーメーター11624h、左スライド式サイドドア、ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、パレティナガイド、エアリブ、断熱厚みリア100mm、サイド100mm、水抜き穴前2ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ