

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年10月	TPG-XZU712M	その他	XZU712-0004166
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
7,375km	150PS／110KW	A/T 6速	バキューム	長：4,540 mm 幅：1,820 mm 高：2,020 mm 門高：1,940 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー ウィンカー連動左右カ メラ付き	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 100L



ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材 ビニールマット張り	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	エンジンキー3本(メイン2スベア1)、車両盗難防止キー4本、発電機キー4本、発電機ガソリンタンクキー2本、金庫キー2本、 『サイドドア、サイド引き戸、後ろ2枚サッシ、後部仕切りドア、収納棚』キー各3本、運転席後ろ盗難防止キーシリンダ
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8		215/70R17.5	215/70R17.5		
	—	—		—	—		
7	7	7	7	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	8	—		スベア	215/70R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	オオシマ自工（株）	「4138」	平成30年
【備考】前後電動アウトリガー、敷板4対、左側片開き式サイドドア、サイドドア跳ね上げステップ、R自動跳ね上げドア、R自動跳ね上げステップ、サイド及びリヤサッシ引き戸、照明器具5列、造り付けカウンター及び収納棚、家庭用ルームエアコン(定格能力、冷房:2.8kw 暖房:3.6kw)、庫内後部免震床装置、ガソリンインバータ発電機(VEG5000M-I 定格出力:5kVA 100V25Ax2 200V25A、アワーマーター:1256.8h、バッテリー上がりの為動作未確認)、外部電源コード3本付き			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	