

車 両 情 報					
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号
日野		令和7年03月	2KG-FW1AHC	冷凍ウイング	FW1AH-128935
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
177,237km	380PS／279KW	セミA/T	プロシフト 1 2 速	エアー	長：9,400 mm 幅：2,370 mm 高：2,510 mm 門高：2,420mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

特記事項 ドアロックリモコンキー1ケ、スベアキー1本、上物キー1本、オートクルーズ。

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位：mm			
16	15		
16	15		
15	15	15	15
15	15	15	15
スベア		12	—

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	L E D
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA3919 「B250031」	令和7年01月

【備考】 ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、水抜き穴前後4ヶ所、ジョロダー4列、リア観音ステンレス、LED庫内灯2列、断熱厚みリア50mm、サイド50mm。左後FRP製工具箱。





サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU85SC-CNC 「484400121BL」	令和6年12月
--------------	----	-----------------------------	---------

【備考】 -30℃設定、1hで9℃→-12℃迄確認済み、アワーマーター453h、スタンバイコード欠。バッテリーサイズ130F51。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】