

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年05月	TPG-NMR85AN	冷凍バン	NMR85-7040119
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
174,376km	150PS／110KW	A/T 6速	バキューム	長：3,340 mm 幅：1,660 mm 高：1,760 mm 門高：1,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				



ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 7/5L
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。バッテリーサイズ85D26L。キャブ、ボデーライン消し塗装あり。 エンジンキー1本（内、キーレス付き1本）。ボディーキー1本。
記録簿	有（R2/1～R7/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	5		195/85R16	195/85R16		
	—	—		—	—		
5	6	6	4	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	8	—		スペア	195/85R16	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F183679」	平成30年04月
【備考】断熱リヤ・サイド75mm。前後水抜き穴2対。すのこ付き（高さ3cm）。左サイド扉スライド式。庫内灯2ケ。90度ストッパー。エアリブ外れ、曲がり。間仕切り扉欠品。庫内穴あき有り。テール枠へこみ。			
直結/スタンバイ/2エバ	東プレ	MP32LSD-P 「F183679」	平成30年04月
【備考】外気温12.0℃ - 30℃設定 +12.5℃ → -17.5℃（1h）確認。稼働時間3299h。 エバ高さ（1570mm）。スタンバイ付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	