

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年12月	SDG-FC9JCAP	ダンプ	FC9JCA-25967	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
51,324km	190PS／140KW	A/T	エアー	長：3,400 高：350	mm 帯：2,050 mm 門高： mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	ハロゲン
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	△	アンダミラー取付割れ
燃料漏れ	○		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	○	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 100L
上物仕様								
点検項目			点検項目	結果	状態	デフ		
床材質			/	鉄板		点検項目	結果	状態
異音	○		異音	○		オイル漏れ	○	
オイル漏れ	○		デフロック	/		デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	○							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ有。バッテリーサイズ180E51×2。

エンジンキ=1本 (メイン)

記録簿 有 (H29/3~H30/12 B3/3~B7/3)

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位: mm		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
9	9	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
8	8	7	7	—	—
—	—	—	—	—	—
スペア		スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール		備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD04-35 「16U108054Y」	平成28年
【備考】電動コボレーン付（シート破れ有、補修跡有）。スロープハンガー付き。床凹み。前立て凹み。右サイドバンパー曲がり。			
【備考】			
【備考】			



【外装】

【ボディ内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------