

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
いすゞ	平成27年12月	TPG-NJR85AD	ダンプ	NJR85-7050574
105,788km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：3,050 mm 幅：1,590 mm 高：320 mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	ハロゲン
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウインカー	○	
水混入	○		P/W（運転席）	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W（助手席）	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	○		電格ミラー	/		パワステ	○	
ミッション			ETC	○	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 75L
上物仕様								
点検項目			床材質	/	鉄板	デフ		
ギア鳴き	○		点検項目			点検項目	結果	状態
ギア抜け	○		点検項目			異音	○	
クラッチ	○		点検項目			オイル漏れ	○	
異音	○		点検項目			デフロック	/	
オイル漏れ	○		点検項目					
リターダ	/		点検項目					
PTO	○		点検項目					





特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。左リヤピラー凹み、歪み。バッテリーサイズ85D26L×2。

キャブル＝フロント・リヤバンパーを交換する。

エンジンキ-1本

記録簿 有 (H28/6c; B7/10)

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-0110SY 「S60907437」	平成27年
【備考】手動式コボレーン（左右曲がり、シート破れ・穴あき）。リヤゲートロックピン付。床凹み。前立て凹み。			
【備考】			
【備考】			



【外装】

【ボディ内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------