

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年12月	TKG-FC9JCAP	Fゲート/Lゲート	FC9JCA-26216	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
67,206km	190PS／140KW	M/T 6速	エアー	長：3,140 高：360	mm 幅：2,000 mm 門高： mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	ハロゲン
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W（運転席）	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W（助手席）	○		ミラー	△	アンダーミラー取付割れ
燃料漏れ	○		坂道発進装置	/				
排気	○		異常ランプ	○				
マフラー	○		オーディオ	○				
ターボ	○		バックカメラ	/				
冷却水吹返	○		電格ミラー	○				
			ETC	○	標準			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○					リーフサス	○	
ギア抜け	○					エアサス	/	
クラッチ	○	残量少ない				パワステ	○	
異音	○		床材質	/	鉄板	ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	○					燃料タンク	○	スチール 100L
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。ダイナモアジャスター bolt欠品。左ドアヒンジ曲り。パネル凹み。エンジンキー1本。メインキー1本。

記録簿 有 (H29/3、H29/6、R2/12～R7/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
				225/80R17.5		225/80R17.5	
<u>単位: mm</u>				—		—	
12	12	—	—	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
12	12	11	11	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
<hr/>				スペア		225/80R17.5	
スペア	10	—	—				
素材: スチール 備考:							

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD04-53A 「16U108133Y」	平成28年
【備考】電動コボレーン。テールゲート枠曲り。リヤフェンダー左右曲り。リヤフレームエンド曲り。			
【備考】			
【備考】			



【外装】

【ボディ内】