

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年02月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-131825
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
90,110km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長: 6,400 mm 幅: 2,300 mm 高: 2,220 mm 門高: 2,140 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン 電装関係 キャビン

点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	LED
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウインカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	○	リヤエアサス
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	○	標準	ハンドル	○	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	○	スチール 200L
ギア鳴き	○		上物仕様			デフ		
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	○		床材質	／	アルミ、キーストン	異音	○	
異音	○		デフ			オイル漏れ	○	
オイル漏れ	○		点検項目	結果	状態	デフロック	／	
リターダ	／		点検項目			点検項目		
PTO	／		上物仕様			デフ		



特記事項 エンジンキー1本、スペアキー2本、ボディキー4本、オートクルーズ。

記録簿 有 (R5/6~R7/2)

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位: mm		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
8	10	—	—	—	—
—	—	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
5	7	7	10	—	—
—	—	—	—	—	—
スペア	14	—	スペア	225/80R17.5	—
素材: スチール		備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】ラッピング2段、左観音式サイドドア、キーストン、LED庫内灯2列、スタンバイコード有、右側中央FRP製工具箱、水抜き穴前後2対、エアリブ、パレティナガイド、結露防止シート、断熱厚み:リア7.5mm、サイド7.5mm。			
冷凍バン	アルナ矢野	MA220535	令和5年01月
【備考】直結/スタンバイ			
菱重	TDJS50DC	令和5年01月	
【備考】-30°C設定、9°C→1hで-10°C確認済み。アワーメーター2862h。			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6495D 「S2212007519」	令和5年01月
【備考】全長1550mm、全幅2340mm、有効長1440mm、有効幅2210mm、最大昇降質量1000kg、ラジコン付き。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ 外装ヘコミ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ 庫内キズ 庫内ヘコミ 庫内穴あき 床汚れ	庫内ヘコミ 外装ヘコミ 外装ヘコミ サビ 床汚れ