

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年09月	TKG-XZU700M	廻転車	XZU700-0007782
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
182,568km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	カバー付、助手席カバー破れ。
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	HID
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	右側カバー擦れ。
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 70L
ギア鳴き	○		上物仕様			デフ		
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	異音	○	
クラッチ	○		床材質	/	鉄板	オイル漏れ	○	
異音	○		点検項目			デフロック	/	
オイル漏れ	○		点検項目			【外装】		
リターダ	/		点検項目			【ボデー内】		
PTO	○		点検項目			外装		

特記事項 エンジンキー1本、スペアキー2本、バッテリーサイズ80D26L×2ヶ、LEDタイヤ灯2ヶ。

記録簿 有 (H30/3~R6/3)

タイヤ残量			タイヤサイズ		
単位:mm			215/85R16	215/85R16	
7	7		—	—	
—	—		215/85R16	215/85R16	215/85R16
6	7	7	—	—	—
—	—	—	スペア	—	—
スペア	—	—	素材: スチール	備考: スペア吊り、スペアタイヤ欠。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
廻転車(巻き込み式)	新明和工業	GR063-1634S2 「H806457167」	平成29年
【備考】荷箱型式R061-16302、容積6.1立米、積載荷重心位置荷箱先端から1.325m、ダンプ排出、回転式、水タンク(ポンプ付)。LED作業灯2ヶ、汚水タンク。			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーナン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無

