

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成21年1月	BKG-FD7JLYA	アルミウィング	FD7JLY-10715	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
309,055km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長:6,270 mm 幅:2,385 mm 高:2,400 mm 門高:2,320 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル漏入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン レンズ濁り
オイル漏れ	○	ロッカーケース ブローバイホースしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	左右アームガタ
水漏れ	○	ウォータポンプ にじみ跡	P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	一部ボタン作動不能			
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材			
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
走行関係								
点検項目	結果	状態						
リーフサス	◎							
エアサス	/							
バウステ	◎							
ハンドル	○	擦れ						
燃料タンク	◎	スチール 100L						
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							

特記事項 エンジンキー１本、ボデーキー１本（シリンダ固着）、室内汚れ、突入防止装置左右コーナプロテクター欠損、キャビン及びボデー塗装剥がれ有り、運転席ドア灰皿破損

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位：mm

5

8

—

—

4

5

9

9

—

—

—

—

スベア

10

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スベア

225/80R17.5




—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLB-MAAAGH 「4KS6242-13」	平成20年12月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、引き出しフック5対、庫内キズ汚れ有り、床板補修有り、床板一部破損、ウイングユニット及び後側シリンダ廻りよりオイルにじみ、右側工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】