

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 3年3月	2PG-CG4CA	アルミウイング	JNCMBM0G5MU059683
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
267,291km		A/T	エスコット 1 2速	長：9,790 mm 幅：2,390 mm 高：2,700 mm 門高：2,600 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材			
ギア抜け	◎							
クラッチ	/							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		異音	◎		異音	◎	
オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
デフロック	◎		デフロック	◎		デフロック	◎	





特記事項 エンジン馬力 357PS/263KW。キャブ内キズ、汚れ。左右ドア灰皿割れ。右下フロントバンパー曲がり。エンジンキー1本。（スベア無し）。キーレスリモコン1ケ。ラジコン有

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6		5		<u>245/70R19.5</u>		<u>245/70R19.5</u>
	8		7		<u>245/70R19.5</u>		<u>245/70R19.5</u>
6	0	6	0	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
5	0	4	0	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア				0	—	<u>245/70R19.5</u>	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W046G74-02」	令和 3年
【備考】 鳥居型引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。ウイング左フロント三角板へこみ。庫内内張り右側穴あき。跳ね上げハッチ部水切り曲がり。リヤ門ロ下部ウェザーストリップ切れ。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1455「S2102009459」	令和 3年
【備考】 PG寸法：全長1555mm。全幅2415mm。有効長1315mm。有効幅2280mm。最大荷重1000kg。ラジコン付き。庫内リモコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ