

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成30年3月	TPG-FEA20	ドライバン	FEA20-560317	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
221.650km	130PS/96KW	A/T デュオニック	ハキ्यूム	長: 4,320 mm 高: 2,240 mm	幅: 1,780 mm 門高: 2,185 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ サブライポンブ 付近にじみ
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン付近にじみ
リターダ	/	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎		カラー
電格ミラー	◎		
ETC	◎		2.0
タコグラフ	◎		アナログ チャートリング欠品

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	○		キャリア取付面に にじみ
デフロック	／		

特記事項 キャブ内キス、汚れ。
エンジンキー１本（スペア無し）。ボデーキー１本。
記録簿 有（H31/2～R6/3）

タイヤ残量





単位: mm

0	0	0	0
—	—	—	—
0	0	0	0
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	195/85R15	195/85R15	
	—	—	
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スペア		195/85R15	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライパン	パフコ	「836N8789」	平成30年
【備考】庫内灯3ケ。90度ストッパー。リヤステップ曲がり。床板汚れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ