

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成28年3月	QPG-CG5ZA	アルミウィング	JNCMM60G8GU004073	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
483.617km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エア-	長: 9,620 mm 高: 2,580 mm	幅: 2,410 mm 門高: 2,490 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	エアコンプレッサーオイルパイプ滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	○	リヤエアサス、ひび
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール300L
リターダ	／							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	◎							





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。インパネポケット欠品。
※R4.4/1 走行距離：327,884km時クラッチオーバーホール（記録簿有り）。
エンジンキー2本。ポデーキー2本。燃料タンクキー2本。尿素タンクキー1本。

記録簿 有 (R4/2~R6/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	6	4	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	6	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア			
	3	—		245/70R19.5		—	
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「629A6661」	平成28年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。引き出しフック9対。90度ストッパー。エアジョロダー4列。 リヤステップへこみ。リヤ台枠へこみ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------