

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年2月	2RG-FEB50	冷凍パン	FEB50-600743
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
119,825km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:4,330 mm 幅:2,000 mm 高:1,860 mm 門高:1,840 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L LED
オイル漏れ	○	インタークーラーホース にしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					ワウステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
デフ			床材質			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項 スマートキー2ヶ、ドアキー2本、ボデーキー4本

記録簿 有 (R5/8~R6/11)

タイヤ残量

単位：mm

3

2

—

—

1

0

0

7

—

—

—

—

スベア

1

—

タイヤサイズ

205/85R16

205/85R16

—

—

205/85R16

205/85R16

205/85R16

205/85R16

—

—

—

—

スベア

205/85R16





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H221892」	令和 5年2月
【備考】左サイドドア（スライド式）、ラッシングレール2段、床綿板、断熱材リア70mmサイド70mm、LED庫内灯2ケ、90度ストッパー付、水抜き穴2ケ、エアリブ、左側工具箱			
冷凍機／直結	東プレ	XV32LOC-P 「H221892」	令和 5年2月
【備考】-30℃設定 6.5℃ → -6.5℃ (0.5h) 確認。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------