

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年11月	2PG-FEB80	冷凍パン	FEB80-582448
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
31,044km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,300 mm 幅: 1,980 mm 高: 1,910 mm 門高: 1,900 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 100L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 キャブ内キズ汚れ。キャブルーフ凹み。燃料タンクキャップ施錠不良。
エンジンキー1本（スペア無し）、ボデーキー1本、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 有 (R3/6~R6/11)

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	8	8	
	—	—	
7	6	7	7
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	
	—	—	
<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>215/70R17.5</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F206695」	令和 2年11月
【備考】断熱材：サイド75mm リヤ75mm。ラッシンググレール2段。左サイド扉スライド式。 90度ストッパー。庫内灯2ケ。水抜き穴前方1対。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P 「F206695」	令和 2年11月
【備考】-30℃設定 +6.0℃ → -17.5℃（1H）確認。 稼働時間1014h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------