

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎				風向切替不良	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		エアコン	○	エアコン噴出しロ ルーバー破損	ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	リヤシール付近漏れ	スターター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		オルタネーター	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（運転席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		P/W（助手席）	◎				
排気	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
マフラー	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ	◎	ナビ併用	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	ナビ併用	エアサス	／	
			電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎							
ギア抜け	◎							
クラッチ	／							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							



上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り、アイドリングストップ付
エンジンキー１本

記録簿 有 (H31/4~R6/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
1	1	1	1	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		7	—	スベア		205/75R16	—
素材：スチール				備考：			



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ