

| 車 両 情 報 |             |             |       |   |
|---------|-------------|-------------|-------|---|
| 車名      | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号  |
| 日野      | 令和5年03月     | 2RG-XZU710M | 冷凍バン  | XZU710-0036328                                  |
| 走行      | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸(ロング)                                      |
| 4,527km | 150PS／110KW | M/T 6速      | バキューム | 長：4,280 mm 幅：1,985 mm<br>高：1,960 mm 門高：1,945 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ◎  |              |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | L E D        |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウinker | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ／  |     |        |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     | 走行関係   |    |              |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー | リーフサス  | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |     | エアサス   | ／  |              |
|       |    |    | ETC      | ◎  | 標準  | パワステ   | ◎  |              |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |     | ハンドル   | ◎  |              |
|       |    |    |          |    |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |

| ミッション |    |    | 上物仕様 |    |           | デフ    |    |    |
|-------|----|----|------|----|-----------|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態        | 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 床材質  | ／  | アルミ<br>縞板 | 異音    | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |      |    |           | オイル漏れ | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |      |    |           | デフロック | ／  |    |
| 異音    | ◎  |    |      |    |           |       |    |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |      |    |           |       |    |    |
| リターダ  | ／  |    |      |    |           |       |    |    |
| PTO   | ／  |    |      |    |           |       |    |    |

|      |   |
|------|---|
| 特記事項 | キャブ内傷・汚れ有り<br>メインキー2本    スペアキー1本    ボディキー4本 |
| 記録簿  | 有（R7/2）                                     |

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |             |             |             |             |
|         | 6 | 6 |   | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 |             |             |
|         | — | — |   | —           | —           |             |             |
| 6       | 6 | 6 | 6 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 |
| —       | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スペア     | 7 | — |   | スペア         | 205/70R17.5 | —           |             |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様   |      |           |         |
|--|------|-----------|---------|
| 上物名  | メーカー | 型式「製造番号」  | 年式      |
| 冷凍バン/サイドドア付  | 東プレ  | 「H221730」 | 令和5年03月 |
| 【備考】断熱：サイド75mm/リヤ75mm    ラッシングレール2段    エアリブ    パレティナガイド    水抜き穴4ヶ所    LED庫内灯2個    90度ストッパー1対 |      |           |         |



|          |     |                        |         |
|----------|-----|------------------------|---------|
| 直結/スタンバイ | 東プレ | XV32LSC-P<br>「H221730」 | 令和5年03月 |
|----------|-----|------------------------|---------|

【備考】マfマ30℃設定    外気0℃時、1時間で1.0→マfマ21.5℃確認    クラッチ作動時間：E/gコソフ° 455時間／スタンバイコソフ° 131時間

|       |       |                              |         |
|-------|-------|------------------------------|---------|
| 格納ゲート | 新明和工業 | RAK10-6494N<br>「S2212008555」 | 令和5年03月 |
|-------|-------|------------------------------|---------|

【備考】全幅1,170mm（キャストーストッパー迄1,015mm）×全幅1,950mm（ステージ幅1,900mm）    最大昇降質量1,000kg

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



| 【外装】 |       | 【ボデー内】 |     |    |     |    |      |       |       |     |  |
|------|-------|--------|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|--|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき     | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |  |