

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年02月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-132151
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
59,707km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長: 6,270 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	LED
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	○	リヤエアサス
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	○	標準	ハンドル	○	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 200L
ギア鳴き	○		上物仕様			外装キズ		
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	外装キズ	庫内キズ	庫内キズ
クラッチ	○		床材質	/	木材	外装キズ	庫内キズ	庫内キズ
異音	○		デフ			外装キズ	庫内キズ	庫内キズ
オイル漏れ	○		点検項目	結果	状態	外装キズ	庫内キズ	庫内キズ
リターダ	/		異音	○		外装キズ	庫内キズ	庫内キズ
PTO	/		オイル漏れ	○		外装キズ	庫内キズ	庫内キズ
特記事項			デフロック	/		外装キズ	庫内キズ	庫内キズ

エンジンキー3本（メイン2、スペア1）、ボデーキー2本

キャブ内傷・汚れ有り

バッテリーサイズ80D26L×2ヶ

有 (R6/5~R7/9)

タイヤ残量

タイヤサイズ			
単位: mm			
225/80R17.5	225/80R17.5	—	—
—	—	—	—
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	スペア	225/80R17.5	—
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】ラッシングレール2段、引出しフック5対、LED車高灯3ヶ			
アルミウイング	トランテックス	「W096J28」	令和4年
【備考】			

外装状態			
キャブコーナン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

