







車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和2年12月	2PG-CG5CA	アルミウイング	JNCMB02GXMU057336
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
204,037km	390PS/287KW	A/T エスコット 12速	エアー	長: 9,615 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,645 mm 門高: 2,565 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	○		エアコン	○		シート	○	擦れ、汚れ						
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	LED						
オイル漏れ	○	参考	オルタネーター	○		ウィンカー	○							
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○							
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○							
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係								
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態						
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○							
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	○	リヤエアサス						
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○							
			ETC	○	2.0	ハンドル	○	擦れ						
			タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 200L 200L						
ミッション			上物仕様			外装状態								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
ギア鳴き	○		点検項目	結果	状態	有	確認済	無	点傷有					
ギア抜け	○		デフ			外装			外装					
クラッチ	/		点検項目	結果	状態	キズ			キズ					
異音	○		床材質	/	木材	へこみ			へこみ					
オイル漏れ	○		点検項目	結果	状態	外装			外装					
リターダ	/		異音	○		キズ			キズ					
PTO	/		オイル漏れ	○		へこみ			へこみ					
特記事項	看板剥離後 キャブ内傷・汚れ・小物入れ欠品有り メインキー2本 キーレスリモコン1個 燃料・A d B l u e タンクキー2本 ボディキー2本※キーシリンダー固着								外装					
記録簿	有 (R3/11~R6/12)								キズ					

タイヤ残量			タイヤサイズ					
単位: mm			245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
14	14		245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
14	14		245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
12	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
12	12	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	16	—	スペア	245/70R19.5	—			
素材: スチール			備考:					

上物仕様										
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式							
アルミウイング	日本トレクス	「20W-10194」	令和2年							
【備考】 煙り4方開 セイコーラック2対 回転式中柱 ラッシングレール2段 鳥居型引出しフック9対 LED庫内灯4個										
【備考】										
【備考】										
外装状態										
キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石							
有	確認済	無	点傷有							
										
										
外装 キズ	外装 へこみ	外装 キズ	外装 へこみ	外装 キズ	外装 へこみ	外装 キズ	外装 へこみ	外装 キズ	外装 へこみ	
【ボデー内】										
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ